

| Típus                          |                     | PSM 30 | PSM 50  | PSM 80 | PSM 100 |
|--------------------------------|---------------------|--------|---------|--------|---------|
| Térfogat                       | L                   | 30     | 50      | 80     | 100     |
| Magasság láb nélkül            | H, mm               | 360    | 520     | 755    | 915     |
| Átmérő szegeteléssel           | D, mm               | Ø 440  | Ø 440   | Ø 440  | Ø 440   |
| Üzemi nyomás / max hőmérséklet | bar/°C              | 6/95   | 6/95    | 6/95   | 6/95    |
| Teljesítmény                   | kW                  | 04.jan | 05.márc | 10.jún | 10.jún  |
| Súly                           | kg,                 | 13     | 17      | 25     | 29      |
|                                | A1, mm,<br>Rp1 1/2" | 180    | 170     | 430    | 475     |
|                                | B1, mm,<br>Rp1 1/2" | –      | 355     | 555    | 630     |
|                                | F1, mm,<br>Rp1 1/2" | –      | –       | 685    | 780     |
|                                | G1, mm,<br>Rp1 1/2" | –      | –       | 810    | 935     |
|                                | J, mm,<br>Rp1 1/2"  | 360    | 520     | 1000   | 1165    |
|                                | K, mm,<br>Rp1 1/2"  | –      | –       | 245    | 245     |
| Méret                          | M, mm               | 210    | 340     | 185    | 185     |
| Felfüggesztő furatok távolsága | X, mm,              | 240    | 240     | 240    | 240     |